



INSTRUCCIONES PARA EL HORNO ELECTRICO DE 1 KG Y 2 KGS.

Presione el interruptor principal negro en el lado izquierdo.

Entonces, presione el botón “Set”

Seleccione la temperatura que necesita con los dos botones   del lado izquierdo del tablero.

Una vez la temperatura allá llegado a los grados deseados, coloque el metal dentro del crisol.

Una vez le fundición haya terminado, deje el crisol dentro del horno para que se enfríe y apague el interruptor del horno eléctrico.

